# APW12\_12V-15V 电源

### 景目

第一部分: APW12 性能特点及使用范围

第二部分: APW12 电源外观介绍

第三部分: APW12 电源参数表

第四部分: 使用注意事项

第五部分: 常见故障排除

### 一、APW12 性能特点及使用范围

APW12 系列电源是比特大陆公司设计生产的一款高效率直流电源,2 路单相交流电输入,2 路直流电输出:

- 1>. 直流输出 1(OUT1): 12V-15V 电压可调输出, 电流可达到 233A;
- 2>. 直流输出 2(OUT2): 12V 固定电压输出, 电流可达到 15A。

OUT1 最大可输出 3600W 直流电功率,不同电压下,电流不同,功率不同,适合于服务器和挖矿机类等对电源要求严格的场合;


OUT2 可为控制板及散热风扇供电,亦可满足 12V 电压 15A 电流以内的 DC 负载、电路或其它设备使用。

APW12 电源具有以下特点:

- 1> 200-240V 宽电压输入,频率 50Hz;
- 2> 主动功率因数校正功能, PF>0.99 (满载);
- 3> 输出电压可调,可远程控制;
- 4> 可远程控制开关机,支持与上位机通信;
- 5> 小于 1%的输出纹波;
- 6> 具有输入欠压保护、输出短路保护、过载保护、过温保护功能;
- 7> 最高转换效率高达 95%;
- 8> 小尺寸高功率密度;

选用高品质器件通过合理的方案设计保证了产品的稳定可靠,可在 **45℃**以内的高温环境长期满载工作。

### 二、APW12 电源外观介绍



●电源前面板上分布: 2 个品字形 AC 输入接口


3个6025尺寸散热风扇

●电源左侧面上分布: OUT1 输出端子,可用 4 个 M4 螺丝固定

1个4Pin的信号端子

1个12V固定电压输出的5569端子

- ●电源后面板上分布: 6 边形出风孔组,构成散热风扇的出风口。
- ●电源前面板上 AC 输入端子的型号为 C14,需要 C13 接口的交流输入线缆配套使用。
- ●4Pin 信号端子是外界控制板与电源通信的接口,其中 SDA/SCL 为 I2C 协议,可以通过 I2C 调节电源的输出电压。EN 为电源的使能信号,控制板可以通过 EN 使能电源,低电平有效。
- ●OUT1 输出采用紫铜端子,靠近出风口的 2 个固定孔为输出正极,靠近信号端子的 2 个为输出负极,端子上可以通过 M4 螺丝固定输出线或输出铜条等,使用方便灵活。
- ●OUT2 采用 5569 接插件, 2\*3PIN。5569 插接头及对应的接头示意图如下所示:



## 三、APW12 电源参数表:

OUT1	直流电压 <b>12V-15V</b>		
	额定电流(220V 输入时)	233A	
	纹波与噪声	<1%	
	源调整率	<1%	
	负载调整率	<1%	
	启动、上升时间	<2S	
	掉电保持时间	>10mS	
OUT2	直流电压	12.3V	
	额定电流(220V 输入时)	15A	
	纹波与噪声	<1%	
	电压精度	12.2V12.4V	
	源调整率	<1%	
	负载调整率	<1%	
	启动、上升时间	<2S	
	掉电保持时间	>10mS	
输入	电压范围	围 200-240V AC	
	频率范围	47-63Hz	
	功率因数	>0.99(full load)	
	漏电流	<1.5mA(220V 50Hz)	
保护	输入欠压保护值	80-89V AC	
	输出短路	有	
	过温保护	有	
	输出过流保护值	291A-350A	
		(不同电压,保护值不同)	
环境	工作温度	-20-45°C	
	工作湿度	20%-90%RH(无结露)	
	海拔	小于 2000m	
1	I	I.	

结构	尺寸	254.6mm*251.6mm*63mm
	净重	3.6Kg
	冷却方式	强制风冷
	噪音	45dBA

#### 四、使用注意事项:

- 1.购买电源前, 先确定当地电网电压是否满足电源要求, 电源输出电压和功率规格是 否能满足所配套的负载产品需求, 电源的输出端子型号和极性以及数量是否和配套 负载的要求一致。
- 2.打开电源包装后确认电源的外观无异常,否则禁止上电使用。
- 3.电源的地线要可靠接地,以保障用电安全和降低电磁干扰。
- 4.考虑到各国的电源插头标准差异,标准的电源不配备交流输入线,请客户自己购买能配套当地电网插头的 AC 输入线缆,与电源面板对接的线缆端接口类型号为 C13,线缆的铜线导体的截面积不得低于 1mm²。
- 5.电源的安装环境要保证无尘土和良好的空气流通,禁止有杂物影响电源风道或者把电源安装在密闭空间。存在盐雾和结露的环境禁止放置安装此电源。
- 6.正常安装电源的方法是先连接输出线端子, 待负载和电源输出端子连接好后再连接 交流输入线缆。禁止在电源开机的情况下连接和断开输出端子, 过大的直流电流产 生的电弧会损伤直流输出端子甚至引起火灾危险。
- 7.保持电源良好的工作环境和降额使用,可大大延长电源的使用寿命。一般建议负载 功率不超过电源额定功率的 90%、温度不超过 45 摄氏度、无尘土、非酸碱和盐雾环 境使用。降额使用也可使电源工作在更高的效率点,节省部分电费支出。

## 五、常见故障排除:

编号	故障现象	原因	解决方法
1	风扇不运转, OUT2 无输出	电源交流侧供 电不正常	<ol> <li>检查电源的 AC 输入线是否正常并且两端的插头无松动问题;</li> <li>检查电网是否有电并且电压正常。</li> </ol>
2	风扇部分运转 正常, OUT2 无输出	AC 输入线未 完全接入	检查 2 路 AC 输入线是否全接入,且无松动
3	OUT1 无输出	<ol> <li>输出短路</li> <li>远程未开机</li> </ol>	<ol> <li>检查负载是否短路;</li> <li>检查上位机是否发送开机信,低电平有效。</li> </ol>
4	电源间歇性工作	1.输出过载 2.输入电压低 3.过温保护	<ol> <li>检查负载是否过载;</li> <li>检查输入电压是否偏低或者配电线路容量不足;</li> <li>A.检查风机是否正常运转</li> <li>B.检查电源的散热风道是否被堵塞</li> <li>C.检查电源是否长期使用内部积累尘土过多</li> </ol>
5	输出正常风 扇不运转	<ol> <li>1. 风扇堵转</li> <li>2. 风扇坏</li> </ol>	<ol> <li>检查风扇是否被杂物堵转;</li> <li>更换风扇;</li> </ol>
6	其他故障	未知	若以上解决办法无法解决故障现象,请联系客 服